




Riedhof | Rahmentüre 4 | EG Viehstall







Rahmentüre 4 | EG Viehstall

- Material**
- RahmenTrägermaterial: Eiche massiv
Türblatt Trägermaterial: Riwig VT leicht 52 HDF Alu
Türblatt Oberfläche: lackiert in NCS _____
- Beschläge**
- Band: Objektband Glutz OPO 64.401.25
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech
Schloss: GLUTZ Swiss 1106, RZ/W
Drücker: Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.134.01
Rosetten: Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.152.32
OPO Artikel-Nr.61.152.30
- Komprimband zwischen Rahmen und Mauerwerk
Rahmentür flächenbündig konstituiert, weiss Lackiert in NCS _____
Magnetkontakt



Riedhof | Rahmentüre 3 | EG Werkstatt



Rahmentüre 3 | EG Werkstatt

Material

RahmenTrägermaterial:

Türblatt Trägermaterial:

Türblatt Oberfläche:

Eiche massiv

Riwag VT leicht 52 HDF Alu

lackiert in NCS _____

Beschläge

Band:

Schliessblech:

Schloss:

Drücker:

Rosetten:

Objektband Glutz OPO 64.401.25

Glutz B-1138 Lappenschliessblech

GLUTZ Swiss 1106, RZ/W

Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.134.01



Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.152.32





OPO Artikel-Nr.61.152.30

Kompriband zwischen Rahmen und Mauerwerk (einnuten)

Rahmentür flächenbündig konstuert, weiss Lackiert in NCS

Magnetkontakt





Rahmentüre 2 | EG Waschen



Material




RahmenTrägermaterial: Eiche massiv
Türblatt Trägermaterial: Riwig VT leicht 52 HDF Alu
Türblatt Oberfläche: lackiert in NCS _____

Beschläge


Band:	Objektband Glutz OPO 64.401.25
Schliessblech:	Glutz B-1138 Lappenschliessblech
Schloss:	GLUTZ Swiss 1106, RZ/W
Drücker:	Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.134.01
Rosetten:	Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.152.32
	OPO Artikel-Nr.61.152.30

Komprimband zwischen Rahmen und Mauerwerk
Rahmentür flächenbündig konstruiert, weiss Lackiert in NCS _____
Magnetkontakt










Technical drawing of a cross-section of a beam-column joint. The drawing shows a concrete beam (hatched) and a steel column (solid grey). The beam has a total width of 100, with 4 units of concrete on each side of the central reinforcement. The beam height is 52, with 15 units of concrete above the reinforcement and 37 units below. The reinforcement consists of 4 bars (4N13) and 2 bars (2N13). The column has a diameter of 100 and a wall thickness of 26. The joint is labeled "Gutzug Stange 100, Ø 100, DM=60". Dimensions are given in mm.



Riedhof | Rahmentüre 1.1 | OG Holzlager



Rahmentüre 1.1 | OG Holzlager

Material

Rahmen Trägermaterial: Fichte massiv
Türblatt Trägermaterial: Riwig VT leicht 52 HDF Alu
Türblatt Oberfläche: Fichte furniert 3-Schichtpl. ähnlich Naturlackiert

Beschläge

Band: Objektband Glutz OPO 64.401.25
Schliessblech: Glutz B-1138 Lappenschliessblech
Schloss: GLUTZ Swiss 1106, RZ/W
Drücker: Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.134.01
Rosetten: Glutz Topaz OPO Artikel-Nr.61.152.32
OPO Artikel-Nr.61.152.30

Komprimband zwischen Rahmen und Holzwand (eingenutet)
Rahmentür flächenbündig konstruiert, 3-Schichtpl. ähnlich furniert / Naturlackiert
Magnetkontakt

Riedhof

Innentüren Remise

Auftrag Nr: 230043-02.01

Zuschnitt

Ausführung

CNC

Bankraum

ZEHNDER
HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gothardstrasse 68
6410 Goldau
Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www.zeh.ch

Format: A4
Gez: MJ
Dat: 26.6.23
Mst: 1:20 | 1:2

