

UHB, Umbau Haus Bleichimattweg 11c, 6300 Zug



1	Zehnder AG	025 Zimmer	Schubladenfront im Schrank links fehlt
---	------------	------------	--




2	Zehnder AG	025 Zimmer	Tablar im mittleren Schrank kommt neu
---	------------	------------	---------------------------------------




3	Zehnder AG	025 Zimmer	Spiegel Montage im mittleren Schrank / rechte Seite
---	------------	------------	---



4	Zehnder AG	025 Zimmer	Krawattenhalter Montage im linken Schrank
---	------------	------------	--



5	Bautechnik Staub AG	021 Bad/WC	Boden bei Türen kitten
---	---------------------	------------	------------------------



6	Zehnder AG	025 Zimmer	allgemein Türen / Stösse nicht sauber verarbeitet (Kontrolle aller Türen / Hicke)
---	------------	------------	---



7	Bautechnik Staub AG	021 Bad/WC	Kittfugen Kontrolle /nicht schön
---	---------------------	------------	----------------------------------



8	Zehnder AG	023 Gang	Tablar ersetzen im Schrank (Hick)
---	------------	----------	-----------------------------------



9	Zehnder AG	023 Gang	Kanten nicht sauber verarbeitet bei Tablaren links vom Schrank / gelbliche Ecken
---	------------	----------	--



10	Malergeschäft mario Vassanelli	024 Terrasse	Geländer streichen
----	--------------------------------	--------------	--------------------



11	Malergeschäft mario Vassanelli	024 Terrasse	Fassade streichen
----	--------------------------------	--------------	-------------------



12	Offerte Zehnder AG	024 Terrasse	Sichtschutz offerieren
----	--------------------	--------------	------------------------



13	Müller Steiger AG	024 Terrasse	Bodenplatten verschieben / dass man den Rost nicht mehr gut sieht
----	-------------------	--------------	---



14	KREHA	022 Zimmer	Lampe auswechseln
----	-------	------------	-------------------

Handlauf bei der Treppe

15	EMG Group AG	023 Gang	Geländer Lieferung & Montage für die Treppe
----	--------------	----------	---



16	Zehnder AG	011 Gang	Rosette fehlt beim Türgriff
----	------------	----------	-----------------------------



17	KREHA	011 Gang	Klingel anders einstellen
----	-------	----------	---------------------------



18	Albert Speck AG	017 Küche	Tablar Montage rechte Seite parallel
----	-----------------	-----------	--------------------------------------



19 | Albert Speck AG

| 017 Küche

| Küchenmischer wird montiert



20	Albert Speck AG	017 Küche	Schiebetürgriff wird geliefert und montiert
----	-----------------	-----------	--



21	Zehnder AG	011 Gang	Zehnder muss überall durchgehen und die Schiftplatten entfernen
----	------------	----------	---



22	Zehnder AG	016 Wohnzimmer & 014 Zimmer	neue Lippendichtung bei Gartentür (allgemeine Funktionskontrolle aller Fenster und Türen (giebschen)
----	------------	--------------------------------	--



23	Zehnder AG	016 Wohnzimmer & 014 Zimmer	Flügeltüre geht nicht richtig zu und es „loderet“ bei der Befestigung der Tür
----	------------	--------------------------------	--



24	KREHA Elektro AG	012 Büro	jetzige Lampe vom Kinderzimmer wird hier montiert
----	------------------	----------	---



25	KREHA Elektro AG	016 Wohnzimmer & 014 Zimmer	Steckdose + Netzwerkanschluss (hinter den TV) Offerte
----	------------------	--------------------------------	---



26	RIME Malergeschäft GmbH	001 Gang	draussen beim Fenster weiss streichen (alle Lichtschächte im UG weiss streichen)
----	-------------------------	----------	---






28	KREHA Elektro AG	Elektorraum	Licht zu sensibel
----	------------------	-------------	-------------------



29	Zehnder AG	003 Keller	Spalten richten bei Tablaren links vom Schrank
----	------------	------------	--



30	EMG	003 Keller	Glaseinsatz bei Türe fehlt
----	-----	------------	----------------------------



31	Hans Hassler AG Zug	003 Keller	Parkett und Sockel ersetzen
----	---------------------	------------	-----------------------------



32	RIME Malergeschäft GmbH	004 Keller	Boden wird in einem Beige-Ton gestrichen
----	-------------------------	------------	--



33 CSL Partner Architekten AG

004 Keller

Kühlschrank (wo ist er?)



34	MVM & Müller Steiger	004 Keller	Feucht. Aufmachen Kontrolle Fugen
----	----------------------	------------	--------------------------------------



35 | Zehnder AG

004 Keller

Schwellen- Einkleidung mit Holz



36	Pro Clean	Umgebung	Türe montieren beim Eingang /Windfang
----	-----------	----------	---------------------------------------



37	Hassler	Umgebung	Schmutzschläuse
----	---------	----------	-----------------



38	EMG	Umgebung	Briefkastenanlage montieren
----	-----	----------	-----------------------------

39	Sidler Zug AG	Umgebung	wird nicht mehr so zurückgestellt
----	---------------	----------	-----------------------------------



40	Mario Vassanelli	Umgebung	Jalousien Halterung an Fassade grün streichen
----	------------------	----------	---



41	Mario Vassanelli	Umgebung	Säule neu malen mit Farbe, die hält
----	------------------	----------	-------------------------------------



42	Mario Vassanelli	Umgebung	Jalousien Stoper entfernen
----	------------------	----------	----------------------------



44	Mario Vassanelli	Umgebung	Fassade und Fensterbank nicht fertig
----	------------------	----------	--------------------------------------



45 | RIME Malergeschäft GmbH | Umgebung

Geländer weiss streichen

Allgemeine Fotos









Allgemein	RIME Malergeschäft GmbH	Alle Räume	der Maler muss nach Einzug nochmals kommen (diverse Nacharbeiten)
Allgemein	Proclean Facility Services Gm	Alle Räume	Putzteam nochmals komplett durchputzen und Malerflecken entfernen / nach Einzug
Allgemein	Zehnder AG	Alle Räume	Zehnder alle Schifft Platten zurückschneiden und bei allen Schränken die Kontrolle machen
Allgemein	Zehnder AG	Alle Räume	Türen / Stösse nicht sauber gemalt (Kontrolle aller Türen / Hicke)
Allgemein	Zehnder AG	Alle Räume	Funktionskontrolle aller Fenster und Türen (giebschen)