











5 Waschtisch Fitness

Ausführung:
Unterbauelement mit 2 Fronten. Öffnung durch Tip on.
Innen mit höhenverstellbaren Tablaren.
Waschtischplatte 2-Seitig an Wand mit integriertem Waschbecken und Wasserarmartur.

Oberfläche außen:
Fronten und Sichtteile in Vivacolor 411 Premiumweiss (W1000 ST2) in 19mm Dicke 1mm ABS Sicherheitskanten mit Wasserbeständiger PU Verleimung.

Oberflächen innen:
Vivacolor K101 PE weiß mit passender 1mm ABS Sicherheitskanten mit Wasserbeständiger PU Verleimung.

Armatur:
Blanco Lomis-S Küchenarmatur Edelstahl gebürstet mit Auszugbrause. (Anschluss bauseitig durch Sanitär.

Arbeitsplatte mit Waschbecken:
Abdeckung in Hi Macs Alpine White 12mm mit 70mm Aufbordung und Integriertem Spülbecken DecoSink 500/400 R10. Inklusive Auflageplatte für Arbeitstisch aus Hi Macs.

Türscharniere:
Topfscharnier Blum, 110° Öffnungswinkel, mit Schließautomatik und Türdämpfung

Möbelgriffe: Tip on

Ausschnitt in RW und Boden im hinteren bereich

Siphon ausschnitt an Tablar

Silikonfuge bauseits

Stauffacher

Waschtisch im Fitnessraum

Auftrag Nr: 220097-01.06

Zuschnitt
CNC
Bankraum

ZEHNDER HOLZ&DESIGN

copyright by zehnder ag

Zehnder AG
Gotthardstrasse 68
6410 Goldau

Tel: 041 855 43 63
Mail: info@zeh.ch
www. zeh.ch

Format: A3
Gez: MK/MJ
Dat: 23.5.23
Mst: 1:20 | 1:2